

# BOLETÍN TÉCNICO / CAMPAÑA DE SERVICIO

## Servicio Proactivo – Actuador de Turbo T8 Pro

**Fecha de emisión:** 17/02/2025

**Modelo afectado:** T8 Pro

**Sistema:** Sobrealimentación / Actuador de turbocompresor

**Tipo de acción:** Servicio proactivo

### 1. Antecedentes

Se han recibido reportes en vehículos T8 Pro donde se presenta una pérdida progresiva de velocidad y ausencia de respuesta al accionar el pedal del acelerador. Luego de los análisis técnicos realizados, se identificó una falla asociada al actuador del turbocompresor.

### 2. Descripción del problema

Los vehículos afectados pueden presentar los siguientes síntomas:

- Disminución continua de la velocidad del vehículo.
- Falta de respuesta al acelerar.

Tras las pruebas y verificaciones correspondientes, se confirmó una falla en el funcionamiento del turbocompresor.

### 3. Medidas de corrección

Se deberá realizar el reemplazo del actuador del turbocompresor.

### 4. Observaciones

- Esta acción tiene carácter preventivo.
- El trabajo deberá realizarse exclusivamente en la Red de Servicios Autorizados.

### 5. Chasis involucrados:

LJ11PABE3SC015345

LJ11PABE9SC015348

LJ11PABE1SC015344

LJ11PABE8SC015342

LJ11PABE4SC015340

LJ11PABE7SC015347

LJ11PABEXSC015343

LJ11PABE5SC015346

LJ11PABE0SC015349

LJ11PABE6SC015341