

# **BOLETÍN TÉCNICO / CAMPAÑA DE SERVICIO**

## **Servicio Proactivo – Interrupción de carga al bloquear la unidad**

**Fecha de emisión:** 03/02/2026

**Modelo afectado:** M3 – Toma europeo

**Sistema:** Interrupción de carga al bloquear la unidad

**Tipo de acción:** Servicio proactivo

### **2. Descripción del problema**

Los vehículos afectados pueden presentar el siguiente síntoma:

- Interrupción de carga al bloquear el vehículo
- No permite poner contacto durante la carga

### **3. Medidas de corrección**

Es necesario llevar a cabo una actualización en el software para solucionar este problema.

### **4. Observaciones**

- Esta acción tiene carácter preventivo.
- El trabajo deberá realizarse exclusivamente en la Red de Servicios Autorizados.

### **5. Chasis involucrados:**

LJ1EKABR0T2200057	LJ1EKABR1S2200065
LJ1EKABR1T2200052	LJ1EKABR7R2200078
LJ1EKABR5T2200054	LJ1EKABRXS2200033
LJ1EKABR9T2200056	LJ1EKABR2R2200084
LJ1EKABR7T2200055	LJ1EKABR5S2200036
LJ1EKABR8S2200077	LJ1EKABR5S2200022
LJ1EKABR2S2200074	LJ1EKABR1S2200034
LJ1EKABRXS2200078	LJ1EKABR3S2200021
LJ1EKABR4S2200075	LJ1EKABR9R2200082
LJ1EKABR3S2200066	LJ1EKABR0R2200083
LJ1EKABR4S2200061	LJ1EKABR4R2200085
LJ1EKABR6S2200076	LJ1EKABR5R2200077
LJ1EKABR6S2200062	